

Maximum : 100 marks

Time : 1 hour and 15 minutes

1. പ്രയാസിക്കുന്നിന്റെ ചെയ്യാത്ത ഭാഗം എത്ര?
 

(A) ഫീൽ	(B) ടാങ്ക്
(C) ടിപ്	(D) എയ്ജ്
2. താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ “Fusibility” കുടിയ ലോഹം എത്ര?
 

(A) ലെവ്	(B) ടിനി
(C) കോപ്പർ	(D) അലൂമിനിയം
3. ഒരു പുതിയ ഹാക്കണ്ണാ ബ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചു സമയം കട്ട് ചെയ്യുന്നോടേക്കും ബ്ലൂയിഡിന്റെ ടെൻഷൻ കുറയുന്നതിന് കാരണം എന്ത്?
 

(A) ബ്ലൂയിഡിന് ലഭ്യച്ചീംഗ് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്	(B) വിഞ്ഞനക്കിന് തേയ്യാനം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
(C) ബ്ലൂയിഡിന്റെ പിച്ചിന് വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട്	(D) ബ്ലൂയിഡ് കുത്യമായി ഹാർഡിന്റെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്
4. ബാണ്ഡ് വൈസിന്റെ മരുബുദ്ധ പേര് എന്ത്?
 

(A) മെഷ്യൻ വൈസ്	(B) എഞ്ചിനീയറിന്റെ വൈസ്
(C) കാർബൺ ഫൈബർ വൈസ്	(D) ലെഗ് വൈസ്
5. പ്രിക്പണ്ടിന്റെ അളവിൽ എത്ര?
 

(A) $90^\circ$	(B) $60^\circ$
(C) $45^\circ$	(D) $30^\circ$
6. അനീഡ്യമായി നാസപ്രവർത്തനത്തിൽ എൻ്റെപ്പുടാത്ത ലോഹം എത്ര?
 

(A) ലെവ്	(B) റൂഫിൽ
(C) സിങ്ക്	(D) കോപ്പർ
7. ‘S.W.G.’ എന്നതുകൊണ്ട് അൾത്തമമാക്കുന്നത് എന്ത്?
 

(A) റൂഫിൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ്	(B) ഷീറ്റ്‌മെറ്റൽ വയർ ഗേജ്
(C) ഷീറ്റ് വർക്കിന്റെ ഗേജ്	(D) റൂഫിൻഡേർഡ് വൈൽഡിംഗ് ഫ്രാസ്



17. ഇന്ത്രോസിൽ ത്രയെ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എത്ര?
- (A) ബോട്ടം സൈ
  - (B) റീമർ
  - (C) ടാപ്പ്
  - (D) സ്പീറ് സൈ
18. ഹീറ്റ് ട്രിംഗ് മെറ്റിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത മെറ്റൽ എത്ര?
- (A) ഫൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ
  - (B) കാസ്റ്റ് അയൈസ്
  - (C) ഫൈസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ
  - (D) മീറ്റിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ
19. സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീറിയൽ എത്ര?
- (A) ഫൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ
  - (B) മെമ്പർ സ്റ്റീൽ
  - (C) ഫൈ സ്റ്റീഡ് സ്റ്റീൽ
  - (D) മീറ്റിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ
20. കോക്കിംഗ്, ഫൂള്ളറിംഗ് എന്ന പദങ്ങൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
- (A) വൈൽഡിംഗ്
  - (B) സോൾഡിംഗ്
  - (C) ഫോർജ്ജ് വൈൽഡിംഗ്
  - (D) റിവറ്റിംഗ്
21. ചെറിയ വ്യാസത്തിലുള്ള പെപ്പിന്റെ അർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നേന്ന്?
- (A) പെപ്പ് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച്
  - (B) റ്റാസ് കട്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്
  - (C) അർക്ക് കട്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്
  - (D) ഝാസ് കട്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്
22. 0.84% കാർബൺ സ്റ്റീലിന് പറയുന്ന പേര് എന്ത്?
- (A) ഫൈരെറ്റ്
  - (B) പേരെല്ലർ
  - (C) സിമഗൈറ്റ്
  - (D) ഓഫൈരെറ്റ്
23. നോൺ ഫൈറസ് മെറ്റൽസ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര തരം “Abrasive” ഉപയോഗിക്കുന്നു?
- (A) ഫ്രാസ് പാഡൽ
  - (B) അലൂമിനിയം കാഞ്ചീയ്
  - (C) സിലിക്കൺ കാർബൺവ്യ
  - (D) സാന്റ് പാഡൽ
24.  $-40^{\circ} \text{F} = \text{_____}^{\circ}\text{C.}$
- (A) 40
  - (B) 72
  - (C) -72
  - (D) -40
25. ഒരു മെഷ്യൻ ഷാഫ്റ്റ്രിൽ കീവേയ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ചിസൽ ഉപയോഗിക്കും?
- (A) ഝാർ ചിസൽ
  - (B) ഫ്രോസ് കട്ട് ചിസൽ
  - (C) ഡയമൺ പോയിന്റ് ചിസൽ
  - (D) സൈഡ് ചിസൽ

26. റൈറ്റേറിൽ ട്രൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റർയിൽ എത്ര?  
 (A) സ്ലീസ് (B) അലൂമിനിയം  
 (C) കോപ്പൾ (D) ബോൺസ്

27. എക്സ്രേസിൽ വി-ത്രയ്യ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എത്ര?  
 (A) വയർ ഗ്രേജ് (B) റൈറ്റേറ് ഗ്രേജ്  
 (C) സ്റ്റൂപിച്ച് ഗ്രേജ് (D) പീലർ ഗ്രേജ്

28. റാണ്ട് ആൻഡ് ടേപേർവ്വ് അതിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കലിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എത്ര ഫ്ലൈക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു?  
 (A) ഹണ്ട് ഫ്ലൈക്സ് (B) ഹാച്ചർ ഫ്ലൈക്സ്  
 (C) അൻവിൽ ഫ്ലൈക്സ് (D) ഹാഫ് മൂൺ ഫ്ലൈക്സ്

29. "Spring Back" എന്ന പ്രതിഭാസം ലോഹത്തിന്റെ എത്ര സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?  
 (A) ഷൂനിബിലിസ്റ്റ് (B) ഹാർഡ് ഫ്ലൈക്സ്  
 (C) ഹാലൈസിസ്റ്റ് (D) പ്രാപ്പിസിസ്റ്റ്

30. Outside Micrometer – എൻ സ്റ്റിൽവിൽ വർക്കപ്പീസിൽ കൂടുതൽ മൾട്ടം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ട് എത്ര?  
 (A) റാച്ചർ ഫ്ലോപ്പ് (B) സ്റ്റിൽവിൽ ലോക്സ്  
 (C) റൂഫിവ് (D) അൻവിൽ

31. ജി.ഐ.എ. പീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡിംഗ് ഘൂക്ക് എത്ര?  
 (A) കൈദ്രോഫ്റ്റോറിക് അസിഡ് (B) അമോൺഡി ക്ലോറേറി  
 (C) ബോറക്സ് (D) ഹോസ്റ്റാറിക് അസിഡ്

32. അപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും ലോവർ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറും തുല്യമായി വരുന്ന റീലിംഗ് കാർബൺ ശതമാനം എത്ര?  
 (A) 0.45% (B) 0.7%  
 (C) 1.7% (D) 0.84%

33. എത്ര മെത്രേറിൽ പാദ്രേസി വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് പൂം പ്രതലത്തെ പല ത്രിക്കോൺഡോളായി വിജേച്ചു  
 (A) പാരലൽ ലൈൻ (B) ട്രയാക്കുവേഷൻ  
 (C) റൈറ്റേറിൽ ലൈൻ (D) ജോമെട്ടിക്കൽ കൺസ്റ്റ്രക്ഷൻ

34. 180°C കോണിൽ എത്ര റൈറ്റേറിൽ?  
 (A) 3.14 (B) 2  
 (C) 4.5 (D) 1



44. പണ്ണും ബെയും ഉപയോഗിച്ച് ലോഹശിറ്റിൽ കൂപ്പ് ഷൈൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പരയുന്ന പേര് എന്ത്?  
 (A) സ്റ്റിനിംഗ് (B) ഡ്രോയിംഗ്  
 (C) ബ്രൂഷിംഗ് (D) പിയേഴ്സിംഗ്

45. ഗ്രാസ് വൈൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മൂള്ള് അവഗ്രഹിക്കാതെ ലോഹം എന്ത്?  
 (A) മെർസിയെ റൂഡിൽ (B) ഭേബാൺസ്  
 (C) കോപ്പർ (D) അലൂമിനിയം

46. ഒരു ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമൂല എന്ത്?  
 (A)  $4\pi r^2$  (B)  $\frac{4}{3}\pi r^3$   
 (C)  $\frac{1}{3}\pi r^2$  (D)  $\frac{4}{3}\pi r^2$

47. ബഞ്ച് വൈസിന്റെ “Box Nut” എന്ത് ഔദ്യത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു?  
 (A) വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ (B) മുവിംഗ് ജോയിൽ  
 (C) ഹാർഡ് ജോയിൽ (D) പിക്സിൾ ജോയിൽ

48. Drilling ചെയ്യുന്നതിന് കൂളിൽ അവഗ്രഹിക്കാതെ ലോഹം എന്ത്?  
 (A) ദ്രോ കാസ്റ്റ് അയേസ് (B) വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അയേസ്  
 (C) ഭേബാൺസ് (D) മെർസിയെ റൂഡിൽ

49. കനം കുറഞ്ഞ ലോഹ ഷീറ്റുകൾ വളയ്യുന്നതിന് മാലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം എന്ത്?  
 (A) മാലർന്റ് കനം കുറവാണ്  
 (B) മാലർന്റ് വലിപ്പം കുടുതലാണ്  
 (C) മാലർ ഉപയോഗിക്കുന്നേബാൾ ഷീറ്റിന് സംഭക്തിംഗ് സംഭവിക്കുന്നില്ല  
 (D) ഹാൻഡിലിന് നീളം കുറവാണ്

50.  $\phi 4$  mm M.S. റാഫ്ലക്ടോയ് ഉപയോഗിച്ച് വൈൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരണ്ട് രേഖാ എന്തെ?  
 (A) 50 – 70 amps (B) 70 – 110 amps  
 (C) 120 – 170 amps (D) 170 – 250 amps

51. ബന്ധിന്റെ ഭോധി നിർമ്മാണത്തിന് കുടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവർ എന്ത്?  
 (A) കപ്പ് ഫൈഡ് (B) കാണ്ടർ സങ്ക്  
 (C) കോൺക്രീറ്റ് ഫൈഡ് (D) ബൈപ്പുസ്റ്റ്

52. സ്പർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഭ്രൂംപിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡിംഗ് എത്ര?  
 (A) ഫൈറൻ സോൾഡിംഗ് (B) സിൽവർ സോൾഡിംഗ്  
 (C) ഓർഡിനറി സോൾഡിംഗ് (D) ടിന്മാർസ് സോൾഡിംഗ്

53. ഫോർജിംഗ് വർക്കിംഗ് ഒരു ചെറിയ ഫോർജിംഗ് വലുതാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എത്ര?  
 (A) പഞ്ച് (B) റിഫ്ലീക്സ്  
 (C) ഫൈ (D) റീമർ

54. മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബഷയ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രവും അനുയോജ്യമായ മെഷ്പുൾ എത്ര?  
 (A) നില്പിംഗ് മെഷ്പുൾ (B) സർക്കിൾ കട്ടിംഗ് മെഷ്പുൾ  
 (C) ഹാൻഡ് ഷിയറിംഗ് മെഷ്പുൾ (D) റിലോട്ടിംഗ് ഷിയറിംഗ് മെഷ്പുൾ

55. 26 swg ഷീറ്റ് ജോഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു?  
 (A) MIG വെൽഡിംഗ് (B) സ്ലോട്ട് വെൽഡിംഗ്  
 (C) ആർക് വെൽഡിംഗ് (D) TIG വെൽഡിംഗ്

56. ഒരു ഗ്രാം ഐസ് കട്ടയെ പുർണ്ണമായി ഭ്രാവക്കൂപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് അനുബദ്ധമായ താപം എത്ര?  
 (A) 80 കലോറി (B) 100 കലോറി  
 (C) 1 കലോറി (D) 4.2 കലോറി

57. ഒരു മെറ്റലിനെ ടെൻസെസൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വയറുകളായി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവിനെ എന്നതാണ് പറയുന്നത്?  
 (A) മാലിയബിലിറ്റ് (B) ടെനാസിറ്റ്  
 (C) ഝാസ്റ്റിസിറ്റ് (D) ഡക്ടിലിറ്റ്

58. വെർണ്ണിയർ കാലിപ്പുറിൽ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റോറിൽ ഡിവിഷൻ എത്ര മില്ലീമീറ്ററാണ്?  
 (A) 0.9 mm (B) 1 mm  
 (C) 0.2 mm (D) 2 mm

59. ലെവിസ്റ്റ് അയിറ്റിലും പേര് എന്ന?  
 (A) ബോക്സിസ് (B) പൈറേറ്റ്  
 (C) ഫോമിലേറ്റ് (D) റബ്ലേൻ

60. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആസ്ട്രക്ടിക്കലിലും 'Stretch out' ഫോർമിന് പറയുന്ന പേര്?  
 (A) റേജ് (B) ട്രാംബുൾ  
 (C) പാട്ടേസ് (D) അലവൻസ്

61. റിവസ്റ്റിന്റെ പാർപ്പുകൾ ഫോഡ്, ബോഡി, ടെയിൽ എന്നിവയാണ്. ഇവയിൽ ടെയിൽ പാർട്ടിന്റെ അവധ്യകത എന്ത്?
- ഫോഡ് എല്ലപ്പുത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്
  - റിവസ്റ്റ് പൊട്ടീപോകാതെ ഇരിക്കുന്നതിന്
  - റിവസ്റ്റിന് ഒംഗി ലഭിക്കുന്നതിന്
  - റിവസ്റ്റ് എല്ലപ്പുത്തിൽ ഫോളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന്
62. ലോകവ്യാപ്തി നിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതകെ അലവൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല എന്ത്?
- ഫോർഡ് സൈസിന്റെ 2 ഇരട്ടി + ഷീറ്റ് കനത്തിന്റെ 4 ഇരട്ടി
  - ഫോർഡ് സൈസിന്റെ 3 ഇരട്ടി + ഷീറ്റ് കനത്തിന്റെ 6 ഇരട്ടി
  - ഫോർഡ് സൈസിന്റെ 4 ഇരട്ടി + ഷീറ്റ് കനത്തിന്റെ 5 ഇരട്ടി
  - ഫോർഡ് സൈസിന്റെ 6 ഇരട്ടി + ഷീറ്റ് കനത്തിന്റെ 6 ഇരട്ടി
63. സീത്തി ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈസ് എന്ത്?
- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (A) ലൈഡ് വൈസ്   | (B) പിൻ വൈസ്   |
| (C) മെഷ്യൻ വൈസ് | (D) ഹാംഗ് വൈസ് |
64. Lag screw എത്ത് മെറ്റിർഡി ജോയിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (A) ജി.എം. ഷീറ്റ്  | (B) വൃഥ            |
| (C) എം.എസ്. ഷീറ്റ് | (D) റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് |
65. സ്റ്റിപ്സിന്റെ കട്ടിംഗ് അക്കിൾ എത്ര?
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| (A) $87^\circ$ | (B) $118^\circ$ |
| (C) $65^\circ$ | (D) $55^\circ$  |
66. ഡിൽ ചക് ഡില്ലിംഗ് മെഷ്യൻ സ്റ്റിപ്സിലിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ്?
- |                  |                |
|------------------|----------------|
| (A) നാൾഡ് റിങ്ങ് | (B) ഡ്രിഫ്റ്റ് |
| (C) പിനിയർ       | (D) ആർബർ       |
67. ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റിൽ സമചതുരത്തിൽ ശരിയായ റിതിയിലുടെ മാർക്ക് ചെയ്ത മുറിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എതിർ കോർണ്ണവുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം തുല്യമല്ലായെന്ന് കണ്ടു. കാരണം എന്ത്?
- കട്ടിംഗ് കൃത്യമല്ലായിരുന്നു
  - മുറിക്കുന്നതിന് ശരിയായ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല
  - ഷീറ്റുകൾ പെൻഡെക്കൂലി പൂജാർ ആണ്
  - ഷീറ്റിന്റെ കോർണ്ണവുകൾ ഷാർപ്പ് ആണ്
68. മെറ്റിൽ ഷീറ്റ് ഡിബർഡി ചെയ്യുന്നതിന് സൂത്രം ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം എന്ത്?
- ഇതിന് ഫൈസ് പിച്ച് ആണ്
  - ഇതിന് ഷാർപ്പ് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ആണ്
  - ഇത് ഹാർഡ് മെറ്റിർഡി ആണ്
  - ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലപ്പുത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം

69. സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ശീറ്റ് മെറ്റൽ ജോബ്യൂക്കളുടെ അൾക് "Trimming" ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ?

  - (A) റോച്ച് ഷിയർ
  - (B) ബൻഡ് ഷിയർ
  - (C) പൈപ്പ് ഷിയർ
  - (D) ഫ്ലോക്സ് ഷിയർ

70. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ തിന്റെ ശീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത കോപ്പൾ ബിറ്റ് എത്ര?

  - (A) ഹാച്ചർ കോപ്പൾ ബിറ്റ്
  - (B) സ്ലൈസ് കോപ്പൾ ബിറ്റ്
  - (C) ഹാൻഡി ടെപ്പ് കോപ്പൾ ബിറ്റ്
  - (D) അധിജ്ഞാബിൾ കോപ്പൾ ബിറ്റ്

71. കോർഡ് റോളിംഗ് മൂലം ഹാർഡായ ഒരു മെറ്റലിനെ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഫീറ്റ് ക്രീറ്റേമൺ്റ് പ്രോസസ് എത്ര?

  - (A) നോർമലേഷൻിംഗ്
  - (B) അനിലിംഗ്
  - (C) ടെസ്റ്റിംഗ്
  - (D) ഹാർഡിംഗ്

72. റോളിംഗ് മെഷ്യേറ്റ് ലോവർ, റിയർ റോളറുകളിൽ ഗ്രൂവുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിന് പോലീയാണ്?

  - (A) വയറുകൾ വളയ്യുന്നതിന്
  - (B) ശീറ്റിൽ ഗ്രൂവ് എണ്ണാക്കുന്നതിന്
  - (C) കൂളിന്റെ കൊടുക്കുന്നതിന്
  - (D) എഡജ് വയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശീറ്റ് വളയ്യുന്നതിന്

73. 24 SWG ശീറ്റിന്റെ തിക്കനസ് എത്ര മില്ലീമീറ്റർ ആണ്?

  - (A) 1 mm
  - (B) 1.53 mm
  - (C) 0.25 mm
  - (D) 0.63 mm

74. ഒരു ടാലന് = \_\_\_\_\_ ലിറ്റർ.

  - (A) 1000
  - (B) 4.546
  - (C) 2.204
  - (D) 6.452

75. ശീറ്റ് എഡജ്ജിംഗ് സമാന്നരഹിത ലൈൻ വരയ്യുന്നതിന് എത്ര ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു?

  - (A) ജൈനി കാലിപ്പൾ
  - (B) ഇൻസെസയ് കാലിപ്പൾ
  - (C) ഡിവൈഡർ
  - (D) സാർക്കേസയ് കാലിപ്പൾ

76. സർഫസ് ഫോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ എത്ര?

  - (A) അലൂമിനിയം
  - (B) കാസ്റ്റ് അയേൺ
  - (C) കോപ്പൾ
  - (D) ബൈറ്റ് മെറ്റൽ



85. ഇലക്ട്രിക്കൽ പദ്ധതിനുള്ളിൽ എന്ത് അനുയോജ്യമായ തീ അണ്ടൽ വസ്തു എത്ര?  
 (A) കാർബൺ ലൈ ഓൾട്ടിഡ്  
 (B) വെള്ളം  
 (C) ഫോം  
 (D) കാർബൺ ട്രാക്സോറേറ്റ്
86. "Swaging" എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു :  
 (A) ജോഡിനിംഗ് പ്രോസസാണ്  
 (B) എഡിംജ് ലൂപ്പിഫ്രിംഗ് പ്രോസസാണ്  
 (C) ബോധി ലൂപ്പിഫ്രിംഗ് പ്രോസസാണ്  
 (D) പിനിഷിംഗ് പ്രോസസാണ്
87. 'DUCT' വർക്കിന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോഡി എത്ര?  
 (A) നോക്കലീൻ ഗ്രൂവ് സീം  
 (B) ബോക്സ് കോർണൽ സീം  
 (C) പിറ്റം ബശിൻ സീം  
 (D) നോക്കലീൻ അപ് സീം
88. കോപ്പറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര?  
 (A)  $326^{\circ}\text{C}$   
 (B)  $230^{\circ}\text{C}$   
 (C)  $610^{\circ}\text{C}$   
 (D)  $1083^{\circ}\text{C}$
89. ഒരു മെറ്റൽ പീസിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെരുതാക്കി അതിന്റെ സീംം കൂടുന്ന ഫോർജിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എത്ര?  
 (A) ജംബിംഗ്  
 (B) ജോഗ്ലിംഗ്  
 (C) റ്റോയിംഗ് ഓട്ട്  
 (D) സുജിംഗ്
90. Bending fixture ന്റെ ഫോർമർ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?  
 (A) പെപ്പും പുറം വ്യാസം  
 (B) പെപ്പും വാർ തികന്നന്  
 (C) പെപ്പും ബോർ ഡയാമീറ്റർ  
 (D) ബെന്റിംഗ് റേഡിയസ്
91. ഫ്രെസ്കോ ന്റെ നിയന്ത്രിക്കൽ വാർവ്വ് ട്രൈംഗ് എന്തു തരം ലൂബിക്കേറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്?  
 (A) ഗ്രീസ്  
 (B) ഓയിൽ  
 (C) പെട്ടോലിയം ജെല്ലി  
 (D) തിനൻ
92. മഡലിംഗ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് സപ്ലാർട്ടിംഗ് കൂൾ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എത്ര?  
 (A) ലൂപ്പിൽ ഷൂർ  
 (B) അതിംഗിൽ  
 (C) റൈറ്റ്  
 (D) ബോബി
93. ഒരു ലൈവ് ഫ്രോക്ക് പദ്ധതിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ എത്ര തരം പദ്ധതി തെരഞ്ഞെടുക്കും?  
 (A) സിക്കിൽ കട്ട്  
 (B) ഡബിൽ കട്ട്  
 (C) റാസ്പ് കട്ട്  
 (D) സെക്കണ്ട്രീ കട്ട്

94. ഹാമ്പിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വായ ഭാഗം എത്ര?

- (A) പിൻ (B) ഫൈസ്  
(C) ചീക്ക് (D) നേരകൾ

95. Knife edge ഫയലിന്റെ ട്രോസ് സൈക്ലണൽ ഷൈയർപ്പ് എത്ര?

- (A) സ്ക്രൂയർ (B) ഹാഫ് റണ്ട്  
(C) റെക്ലാങ്കുലർ (D) ട്രാങ്കുലർ

96. സ്ക്രൂയറിന്റെ ശിയർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കാവുന്ന പരമാവധി ശീറ്റ് കനം എത്ര?

- (A) 10 ഗ്രേജ് (B) 12 ഗ്രേജ്  
(C) 18 ഗ്രേജ് (D) 24 ഗ്രേജ്

97. സർക്കുലർ ഡിസ്ക്സിന്റെ അനികൂകൾ മൂന്നിഞ്ചിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റ്റൈക്സ് എത്ര?

- (A) ഹാഫ് മുൺ (B) ഹാച്ചർ  
(C) ഫണൽ (D) ക്രീസിംഗ്

98. വെൽവിംഗ് റാലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര പൊളാറ്റിയാണ്?

- (A) ബ്രൈഡ് പൊളാറ്റ് (B) റോണ്ട് പൊളാറ്റ്  
(C) റിവേഴ്സ് പൊളാറ്റ് (D) മൾട്ടിപ്പിൾ പൊളാറ്റ്

99. ഒരു വൃത്തസ്ക്രൂപികയെ അതിന്റെ ആക്സിസിന്  $45^{\circ}$  ഡിഗ്രീ ചേരിച്ചാൽ ചേരുതലത്തിന്റെ അക്കുതി എത്ര?

- (A) സർക്കിൾ (B) എലിപ്സ്  
(C) പാരബോളി (D) ഫൈസ്

100. ഡിവൈവാർ തരം തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

- (A) ലെഗിന്റെ മുഴുവൻ നീളുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  
(B) പോയിന്റുകൾ തയ്യില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി അകലെത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  
(C) ഭാരതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  
(D) പിവറ്റ് മുതൽ പോയിന്റെ വരെയുള്ള നീളുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ